7. Airport CDM@FRA Forum 14. Oktober 2015



Winter Operations & Enteisung









Overnight Stay

Cancellations

Delay

Adverse Conditions

Chaotic Situation

Severe Disruption



Das Aufkommen eines kompletten Tagesflugplans kann bei (schweren und lang anhaltenden) Schneefall mit den vorhandenen Enteisungs- und Winterdienstressourcen nicht ohne Verspätungen und Flugausfälle abgewickelt werden.

Fraport, DFS und N*ICE arbeiten seit der Einführung von A-CDM kontinuierlich an Weiterentwicklungen und Verbesserungen der Prozesse und des Datenaustauschs der Luftfahrzeugenteisung.







"Ablauf"

- 1. Information Sharing
- 2. Planung der LFZ Enteisung
- 3. Durchführung der LFZ Enteisung
- 4. Flächenwinterdienst
- 5. Zusammenfassung



www.cdm.frankfurt-airport.com







" Herausforderung - Kapazitäten"

N*ICE



Deicing

A-CDM



Runway

NMOC Eurocontrol



Airspace

Wintersaison 2015 / 2016







" Herausforderung - Kapazitäten"

N*ICE



Deicing

A-CDM



Runway

NMOC Eurocontrol




Airspace

Wintersaison 2015 / 2016
















Informationsmedien

- CSA-Tool Online Information
 für den Überblick (Verspätungssituation) und die aktuelle Situation
- CSA-Tool für Einzelflüge
- A-VDGS (Anzeige Enteisungsdaten)










"CSA-Tool"










Ab 15. Oktober 2015: neuer Reiter "Online Informationen"











68 Fahrzeuge (bis Ende Nov. 15):

- 6 Vestergaard Elephant MY
- 10 Vestergaard Elephant Gamma
- 34 Vestergaard Elephant Beta
- 18 Vestergaard Elephant Beta 15















"Planung der Enteisung"

7. Forum



operationelle Abflugkapazität



Kapazität für **Positionsenteisung**







erwartete Enteisungsdauer













Zeitpunkt der Enteisungsanfrage



TOBT





Enteisungsort





Disposition N*ICE






Fraport





Request Zeit der Piloten vor TOBT



Deicing Request (ICE=E)

VHF: 122.300 MHz "Frankfurt De-Icing"



Enteisungsanfrage (ICE = E):

Aufgrund des Einflusses der Enteisung auf die Sequenzierung wird dringend empfohlen, eine Enteisung bis zum Zeitpunkt TOBT- 40 min. (Zeitpunkt der TSAT Veröffentlichung) anzufordern.







<u>Änderungen:</u>

- Dauer eines Enteisungsvorganges (Rüstzeit + EDIT)
- Neue Enteisungsflächen
- N*ICE Betriebsstufen

Allgemeines:

- Die Enteisungsdauer (EDIT) ist kein Bestandteil der TOBT
 - automatisierter Datenaustausch mit NMOC (Departure Planning Information)
 - CTOT-Zuweisung anhand der lokalen Gegebenheiten
- keine Koordination durch Luftfahrzeugbetreiber (Stabilität der Sequenz)









Änderungen:

- Dauer eines Enteisungsvorganges (Rüstzeit + EDIT)
- Neue Enteisungsflächen
- N*ICE Betriebsstufen

Allgemei

- Die
- auto
- CT0
- kei

Luftfahrzeugenteisungsplan Frankfurt/Main Wintersaison 2015/2016

Die Inhalte des Dokuments werden fortlaufend durch eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern der relevanten Bereiche der Fraport AG, der FRA-Vorfeldkontrolle GmbH, der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS), N'ICE Aircraft Services & Support GmbH überprüft, angepasst und weiterentwickelt.

Der Luftfahrzeugenteisungsplan Frankfurt/Main wird zur Referenz ebenfalls in englischer Version veröffentlicht.

Das verbindliche Dokument wird vor jeder Wintersaison durch die Fraport AG in deutscher Sprache veröffentlicht.

ng Information)

Sequenz)








"Dauer Enteisungsvorgang"

Rüstzeit und EDIT











"N*ICE Betriebsstufen"

Betriebs stufe	Operative Phase	Fahrzeuge Position	Fahrzeuge Pad	Fahrzeuge Gesamt	Geöffnete Pads
0	Basisbesetzung	2	0	2	-
1	Vorenteisung	12	0	12	-
2	Frost	12	6	18	DP2
3	Kleine Besetzung	18	6	24	DP2
4	Halbe Besetzung	18	16	34	DP1, DP2, DP4
5	Volle Besetzung	38	24	62	DP1, DP2, DP3, DP4, DP5

Bei Betriebsstufe 1-3 Betrieb des "kleinen" ADCs und der "kleinen" Disposition im Geb. 120

Bei Betriebsstufe 4 und 5 (Vollbetrieb) Steuerung aus den Leitstellen (ADC und Disposition) im Geb. 640









"N*ICE - Kommunikation"

7. Forum









"Leitstelle Winteroperations"

7. Forum










Enteisungsflächen (DPD) für Remote Enteisung (ICE = R)



DP5 (G15/G16) – Intersection Take-Off TWY S oder M auf RWY18 (Apron East)





"Positionsenteisung"

ECZT

EDIT

ACZT

AEZT



Ground Handling

Deicing

Taxi outbound

Take-Off

Position Deicing (ICE=P) -

TOBT/ECZT

TSAT

Pilot: "REQUEST START-UP AFTER DE-ICING"









"Remote - Enteisung"

7. Forum









Ground Handling

Taxi outbound

Deicing

Take-Off

Remote Deicing (ICE=R)

TOBT / TSAT

Pilot: "REQUEST START-UP FOR REMOTE DE-ICING"

Keine Veröffentlichung der ECZT - Veröffentlichung der ACZT / AEZT




Z*ICE





"Probleme bei der Abfertigung"

7. Forum












"Probleme bei der Abfertigung"





TOBT Update

De-/Anti-Icing

Flight not ready for deicing

XYZ1AB/XY123

CDM₄₀

1110050930UTC


FRA/EDDF

Flight not compliant with TOBT 0925. Deicing could not be initiated. Update of TOBT needed. **CDM40**

Note: the Airport CDM process may be suspended until reception of your new TOBT.














TOBT Performance bei Enteisung (adverse conditions) und ihre Auswirkung auf die Positionsenteisung am 27.12.14

27. Dezember 2014

- Betriebsrichtung 07
- DP1, DP2 und DP3
- Enteisungsrequests 330
- Stornierungen 3
- Enteisungen Gesamt 327
- 183 auf Position, 144 auf Remote
- 99 x CDM40 Alarme
- TOBT Qualität 66,27 %











"Flächenwinterdienst"

7. Forum








"Alarmierung"

7. Forum

	Streudienst (reduziert)	Mittlerer Winterdienst	Großer Winterdienst
Vorhersage DWD	FZFG, Rauhreif (OAT < 2°C)	SN < 1 cm oder 1-3 cm Eintrittswahrscheinlichkeit 30%	SN 1-3 cm Eintrittswahrscheinlichkeit > 30% o.a. wie FZRA, FZDZ



Neuschne	ehohe (cm)	nicht kum	nuliert						
Do 12-15	Do 15-18	Do 18-21	Do 21-24	Fr 00-03	Fr 03-06	Fr 06-09	Fr 09-12	Fr 12-15	Fr 15-18
	<1					< 0,5	3-5	1-3	1-3







Reduzierter Streudienst

2 Streufahrzeuge

Streudienst

Nur Streufahrzeuge


Mittlerer Winterdienst

- 1 großer Räumzug (RWY)
- 1 kleiner Räumzug (TWY)

Großer Winterdienst

- 2 große Räumzüge (RWY)
- 2 kleine Räumzüge (TWY)

Snow and ice management equipment









"Winterdienstszenarien"

Szenario	IRREG	Schwere IRREG		
Vorhersage DWD	Anhaltender Schneefall < 6 h mit Belagsbildung > 3 cm FZDZ, FZRA	Anhaltender Schneefall > 6 h mit Belagsbildung > 3 cm FZDZ, FZRA		
Räumzüge	Großer Winterdienst 4 Räumzüge (RWY + TWY)	Großer Winterdienst 4 Räumzüge (RWY + TWY)		
Erwartete Operationelle Auswirkungen	Landerate 15-20 Outbound Kapazität 15-20 Positionsknappheit 15-20% Flugstreichungen	Landerate 10-15 Outbound Kapazität 10-15 Positionsknappheit/Sonderpositionierung Bis 40% Flugstreichungen		





- → Wir benötigen Prozesstreue (z.B. zeitgerechte Enteisungsanfrage) und eine hohe Datenqualität der TOBT.
- → Die Transparenz und der Informationsaustausch helfen Entscheidungen zu treffen.
- → Wir erhalten alle eine bessere Vorhersagbarkeit und Stabiliät der Prozesse während der Winter Operations.
- → Aber: Wie stark ist ein Winterereignis wirklich?!





Adverse Conditions
Chaotic Situation
Severe Disruption











7. Forum

Fragen ???









